

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Mercedes	Fahrgestellnummer (FIN)	W1K2132041B023873
Modell	E220	Erstzulassungsdatum	20.01.2022
Kilometerstand (km)	189.618	Schaltgetriebe	Automatik
Kennzeichen	L-499NE	Kraftstoffart	Diesel



Dokumente und Wartung

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar
----------------------	-----------------------------

Exterieur


Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
2 Reifen vorne links	Verschlissen	Keine Reparatur
3 Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
4 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
5 Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
6 Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
7 Reifen vorne rechts	Verschlissen	Keine Reparatur
8 Tür vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
9 Tür hinten rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
10 Seitenwand hinten rechts	Deformiert	Instandsetzen + lackieren

Innenraum

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair

Schäden

Exterieur



2 | Reifen vorne links

Schadensart	Verschlissen
Reparaturmethode	Keine Reparatur



3 | Tür hinten links

Schadensart

Delle(n)

Reparaturmethode

Kaltdrücken

Kommentare: ausbessern



4 | Stoßfänger vorne

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Lackieren





5 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Auslegen + Polieren





6 | Windschutzscheibe

Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Glasreparatur



7 | Reifen vorne rechts

Schadensart	Verschlissen
Reparaturmethode	Keine Reparatur




8 | Tür vorne rechts

Schadensart	Deformiert
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren



9 | Tür hinten rechts

Schadensart	Deformiert
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren





10 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart

Deformiert

Reparaturmethode

Instandsetzen + lackieren

Kommentare: 9Aw

Innenraum



1 | Türverkleidung hinten links

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Smart Repair

Prüfungen und Datenfelder





Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0
Anzahl Schlüssel gesamt	1	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden
Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden		




Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	2,3 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	2,6 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	3,3 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Goodyear	3,5 mm

Fahrzeugbilder





HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.