

**Volkswagen TRANSPORTER Doka
Pritsche**

Auftragsnummer: 802.0008.094

FIN: WV1ZZZ7JZKX008612

Kennzeichen: B-KC 984



Fahrzeugdaten

Laufleistung	283.691 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	15.02.2019	HU	05/2027
Leistung	84 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	8.600 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Semperit	7 / 7 mm
2.	215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Semperit	10 / 10 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Servolenkung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Wartungsnachweise nicht vorhanden

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges Reparierter Unfallschaden,

Bedingt Fahrbereit.

Technische Mängel vorhanden.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

1	Interieur	Innenraum - beschädigt
---	-----------	------------------------

2	Motor	Motor (Unrunder Lauf) - beschädigt - Diagnose durchführen
---	-------	---

3	Abgasanlage	Abgasanlage (Dpf) - beschädigt - Diagnose durchführen
---	-------------	---

4	Karosserie	Karosserie - beschädigt
---	------------	-------------------------

5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
---	------------	--

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
-----	----------------

1	Tür hinten rechts
---	-------------------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt




Beschädigung 3: Abgasanlage: Abgasanlage (Dpf) -
beschädigt - Diagnose durchführen




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern