

**Mercedes-Benz Sprinter Kasten**  
**Auftragsnummer: 650.0013.359**

**FIN: WDB9066331P344079**  
**Kennzeichen: HEF-K 699**



#### Fahrzeugdaten

|                 |                                     |                      |                 |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Laufleistung    | 252.007 km                          | Besichtigungszustand | ausreichend     |
| Erstzulassung   | 05.01.2017                          | HU                   | 05/2027         |
| Leistung        | 105 kW                              | Schadstoffklasse     |                 |
| Hubraum         | 2.143 ccm                           | Zylinder             | 4               |
| Lackierung      | Weiß                                | Polster/Farbe        | Stoff / Schwarz |
| Kraftstoffart   | Diesel                              | Getriebe             | Manuell         |
| Probefahrt      | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart          | Heckantrieb     |
| Letzte Wartung  |                                     | Restlauf bis Service | 52.100 km       |
| Anzahl Besitzer | 1                                   | Anzahl Schlüssel     | 2               |

#### Reifen

| Achsen | Größe                 | Räder / Reifen         | Hersteller | Profiltiefe |
|--------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|
| 1.     | 235/65 R16 115/113R C | Winterreifen auf Stahl | Sonstige   | 7 / 7 mm    |
| 2.     | 235/65 R16 115/113R C | Winterreifen auf Stahl | Sonstige   | 9 / 9 mm    |

#### Ausstattung

|                                   |
|-----------------------------------|
| ABS                               |
| Anhängerkupplung fest             |
| Armlehne                          |
| Elektr. Fensterheber              |
| ESP                               |
| Freisprecheinrichtung / Bluetooth |
| Klimaanlage                       |
| Ohne Navigationsgerät             |
| Radio                             |
| Servolenkung                      |
| Zentralverriegelung               |



### Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.                                                                                                                                                                  |
| Wartungsnachweise    | nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                        |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges            | Reparierter Unfallschaden                                                                                                                                                                                                                              |

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung            |
|-----|---------------|-------------------------|
| 1   | Karosserie    | Karosserie - beschädigt |

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt