

Volkswagen GOLF Comfortline Join
Auftragsnummer: 650.0038.040

FIN: VVWZZZAUZKP008919
Kennzeichen: DZ-ST 362



Fahrzeugdaten

Laufleistung	167.699 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	12.11.2018	HU	12/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	12/2025, 157.742 km	Restlauf bis Service	11.500 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4 / 4 mm
2.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS
Armlehne
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Klimaautomatik
Lordosenstütze
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Nebelscheinwerfer
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stop-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Kupplung - beschädigt - Diagnose durchführen
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt