

Ford Transit Custom
Auftragsnummer: 802.0015.484

FIN: WF0MXXTTGMFM28966
Kennzeichen: S-ST 9123



Fahrzeugdaten

Laufleistung	227.318 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	14.12.2016	HU	01/2027
Leistung	92 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	2.198 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	100 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R15 104/102T C	Winterreifen auf Stahl	Hankook	6 / 6 mm
2.	215/65 R15 104/102T C	Winterreifen auf Stahl	Hankook	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden Mehrkosten möglich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Abgasanlage	Abgasanlage (Undicht) - beschädigt - Diagnose durchführen
2 Interieur	Innenraum - beschädigt
3 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Tauschaggregate

Nr.	Tauschaggregat
1	Austauschmotor, bei -Stand 90.549

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Seitenwand links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges





Abbildung 11: Sonstiges



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt