

**Volkswagen Crafter Kasten MR**  
**Auftragsnummer: 650.0003.418**

**FIN: WV1ZZZ2EZG6022934**  
**Kennzeichen: MOL-G 581**



#### Fahrzeugdaten

|                 |                                     |                      |                   |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Laufleistung    | 236.915 km                          | Besichtigungszustand | ausreichend       |
| Erstzulassung   | 18.01.2016                          | HU                   | 03/2026           |
| Leistung        | 100 kW                              | Schadstoffklasse     | EURO5             |
| Hubraum         | 1.968 ccm                           | Zylinder             | 4                 |
| Lackierung      | Weiß                                | Polster/Farbe        | Stoff / Anthrazit |
| Kraftstoffart   | Diesel                              | Getriebe             | Manuell           |
| Probefahrt      | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart          | Heckantrieb       |
| Letzte Wartung  |                                     | Restlauf bis Service | -2.100 km         |
| Anzahl Besitzer | 1                                   | Anzahl Schlüssel     | 4                 |

#### Reifen

| Achsen | Größe                 | Räder / Reifen         | Hersteller | Profiltiefe      |
|--------|-----------------------|------------------------|------------|------------------|
| 1.     | 205/75 R16 110/108R C | Winterreifen auf Stahl | Pirelli    | 6 / 6 mm         |
| 2.     | 205/75 R16 110/108R C | Winterreifen auf Stahl | Pirelli    | 9 / 9 / 9 / 9 mm |



## Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Standheizung

Tempomat

Zentralverriegelung

## Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.                                                                                                                                                                  |
| Wartungsnachweise    | vorhanden / unvollständig                                                                                                                                                                                                                              |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges            | Reparierter Unfallschaden,<br><br>Mehrkosten möglich.                                                                                                                                                                                                  |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                                                            |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Interieur           | Innenraum - beschädigt                                                                  |
| 2   | Instrumententafel   | Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen                                       |
| 3   | elektrisches System | Batterie - beschädigt - erneuern                                                        |
| 4   | Karosserie          | Karosserie - beschädigt                                                                 |
| 5   | Sonstiges           | Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen |

## Nachlackierungen

| Nr. | Nachlackierung                    |
|-----|-----------------------------------|
| 1   | Kotflügel links, Kotflügel rechts |

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum





Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 4:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 4:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 4:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 5:** Sonstiges: Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen