



**Mercedes-Benz CLA 180 d Shooting
Brake**

FIN: W1K1186031N144436

Auftragsnummer: 802.0067.805

Kennzeichen: B-ST 8195



Fahrzeugdaten

Laufleistung	162.292 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	18.08.2020	HU	10/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	07/2026, 156.376 km	Restlauf bis Service	301 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/55 R17 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4 / 4 mm
2. 205/55 R17 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5 / 5 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Elektr. Fensterheber

Elektr. Heckklappe

Elektr. Seitenspiegel

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Innenspiegel autom. abblendend

Isofix

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Schaltwippen

Scheinwerfer - LED

Scheinwerferreinigung

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Sporadisch, glühkerzen fehler) - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum






Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Sporadisch, glühkerzen fehler) - leuchtet - Diagnose




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt