

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AA9482	VIN:	TMBJG7NE5L0116215
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	1.6 TDI DPF EU6d-T, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2020-02-03
Platnost tech. kont. do:	2027-12-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	123498 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 211 µm; LP blatník 196 µm; LP dveře 199 µm; LZ dveře 189 µm; LZ bok 192 µm; Z víko 201 µm; PZ bok 249 µm; PZ dveře 379 µm; PP dveře 301 µm; PP blatník 314 µm; Střecha 176 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, handsfree Komfort Bluetooth, immobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace, klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, lavice sedadlová za skláp. 1/3-2/3, Maxi-DOT Display, motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF, nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Swing(audiosystém Swing (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraň), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Výbavy: Green tec, potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., předpínač pásu, předpínač pásu za., převodovka 5-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., servořízení, servořízení elektronický (Servotronic), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), sloupek řízení (volant) podélné nastav., sloupek řízení (volant) výškové nastav., spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač skla za., svítlny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky), vybavení interiéru: vložky ozd. černá, zamykání centr., zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhřív. oba, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: Audio-navigační systém Amundsen, ochrana hnacího ústrojí spod., paket Špatné cesty, rezervní kolo jako nouzové kolo, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), speciální lakování bílá Candy uni, vyhřív. sedadla vpředu

Ostatní příslušenství: Tažné zařízení

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R 16	Letní	6
Pneu PP	Continental	205/55 R 16	Letní	6
Pneu LZ	Continental	205/55 R 16	Letní	6
Pneu PZ	Continental	205/55 R 16	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	205/55 R 16		8

Datum ukončení:
2026-09-10
Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Práh levý	Deformace	Opravit
3	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Přední RZ	Deformace	Vyměnit
5	Střecha	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
6	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
7	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
8	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
9	Madlo posuvu sedadla řidiče	Nekompletní	Doplnit/dodat
Poznámka: Na kovové páce chybí plastový úchyt.			
Ostatní			
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
11	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
12	Interiér	Znečištěno	Čištění
13	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
14	Baterie v klíči	Opotřebení	Vyměnit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Práh levý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



3 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Přední RZ - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Střecha - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



7 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 9 **Madlo posuvu sedadla řidiče - Nekompletní**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: Na kovové páce
chybí plastový úchyt.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



11 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



13 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Baterie v klíči - Opatření**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: