

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AH6660	VIN:	TMBEF6NH0G4537489
Model vozidla:	Skoda Rapid Spaceback	Provedení:	1.4 TDI EU6, Spaceback Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1422
Maximální výkon (kW):	66	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2016-03-23
Platnost tech. kont. do:	2028-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	230284 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní vybava: 6 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/palčící páky kůže, držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdového účinku (EBD) (EBV), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 4-dv., klimatizace autom.(skříňka odkl. s funkce chlad.), klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ozd. chrom. na boční skla, madlo ruční páky brzdy kůže, Maxi-DOT Display, motor 1.4 Ltr. - 66 kW TDI DPF, odrazové sklo-světlomet, opěradlo sedadla za. dělený/sklap., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., otevírání dveří automat. a aktivování systém výstraž. směr. světel u náraz, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Chrom(pedal z ušlechtilé oceli Sport-Design), paket Světelnost a Viditelnost, paket Vybavy: Green tec(start/stop systém), paket Zavazadlový prostor, paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., předpínací pásu, převodovka 5-rychl., regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., servofřízení, sloupek řízení (volant) podélné nastav., sloupek řízení (volant) výškové nastav., spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv., světlo denní potkáv. odpojit., světlomet H4, světlomet natáč.(světlomet mlhový), uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. tuha šedá, zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy)(upínací oka prostor zavazadel/ložný, příhrádka odkl. s Cargo-Organizer (prostor zavazadel/ložný)), zamykání centr., zařízení park. za., zařízení výstražné pro pás bezpeč., strana řidiče, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhřív. zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu

Speciální vybava: hlasová modulace pro Infotainment-System, paket Infotainment Amundsen(hands-free telefon s Bluetooth, Audio-navigační systém Amundsen +), rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožka oboustranná prostor zavazadel., skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), speciální lakování červená Corrida, Tažné zařízení (odním.koule)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	185/60 R 15	Letní	1
Pneu PP	Continental	185/60 R 15	Letní	1
Pneu LZ	Continental	185/60 R 15	Letní	2
Pneu PZ	Continental	185/60 R 15	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	185/60 R 15		7

Datum ukončení:
2026-09-10
Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Zadní stěrač	Opotřebení	Vyměnit
4	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
5	Práh pravý	Deformace	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
6	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
7	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
8	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
9	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
10	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
11	Ruční brzda	Opotřebení	Vyměnit
12	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance	Vyměnit
13	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance	Vyměnit
14	Přístrojová deska horní část	Škrábance	Vyměnit
15	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
16	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
17	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
18	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
19	Poznámka: červená, nyní celopolep bílý.		
20	Interiér	Znečištěno	Čištění
21	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
21	Motor	Závada	Kontrola / další diagnostika

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



- 2 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Lakovat

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní stěrač - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Práh pravý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



7 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 9 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 10 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 11 **Ruční brzda - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 12 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 13 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14 **Přístrojová deska horní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



16 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



18 **Celková plocha karoserie - Polepy**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka: červená, nyní celopolep bílý.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka:



21 **Motor - Závada**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka: