

DEKRA CZ a.s.


Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IC: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3

643 00 Brno – Chřlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AI6667	VIN:	TMBAF6NHXG4028931
Model vozidla:	Skoda Rapid	Provedení:	1.4 TDI EU6, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1422
Maximální výkon (kW):	66	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2016-04-29
Platnost tech. kont. do:	2028-04-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	249582 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 4-dv., klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF, odrazové sklo-světlomet, opěradlo sedadla za. dělený/sklap., opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., otevírání dveří automat. a aktivování systém výstraž. směr. světél u náraz, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Swing (audiosystém Swing (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní)), paket Výbavy: Green tec(start/stop systém), paket Zavazadlový prostor, pneu - oprav.sada, potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., prosklení ton., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., předpínač pásu, převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), řízení brzdová, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy vyfuk. emisí Euro 6, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškové nastav., speciální lakování modrá Pazifik, spouštěč okna el. vpředu, světlo denní potkáv., světlo denní potkáv. odpojit., světlomet H4, světlomet mlhový se ztmaveným za. pozadím, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, vybavení interiéru: vložky ozd. jemně leštěný hliník, zamykání centr., zařízení výstražné pro pás bezpeč., strana řidiče, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu

Speciální výbava: klimatizace autom., Maxi-DOT Display, paket Interiér(taška odkl. na opěrka sedadel př., držák multimediál. zařízení, nádoba na odpady), paket Špatné cesty(ochrana hnacího ústrojí spod., podvozek podvozek zvýšený), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, regulátor rychl. (tempomat), rohožka oboustranná prostor zavazadl., Tažné zařízení (odním.koule)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	185/60 R 15	Letní	6
Pneu PP	Barum	185/60 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Pneu PZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	175/70 R 14		8

Datum ukončení:

2026-09-10

Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
4	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
5	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
6	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
7	Světlomet pravý	Škrábance	Vyměnit
8	Světlomet levý	Škrábance	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
9	Hluková izolace víka motoru	Opotřebení	Vyměnit
10	Kryt sloupku volantu	Nadstandardní prvek	Vyměnit
11	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
12	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
13	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
Poznámka: Celopolep bílou folií, původní barva karoserie černá.			
14	Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít




Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Koncové světlo pravé - Prasklina**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní pravá - Jamka

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Blatník přední pravý - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



7 Světlomet pravý - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




8 Světlomet levý - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 Hluková izolace víka motoru - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Kryt sloupku volantu - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



13 **Celková plocha karoserie - Polepy**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka: Celopolep bílou folií,
původní barva karoserie černá.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14