

Fahrzeuginformationen

Hersteller	SEAT	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	Arona	Kraftstoffart	Benzin
Kilometerstand (km)	222.453	Leistung (kW)	70
Kennzeichen	IL-324PK	Hubraum (ccm)	999
Fahrgestellnummer (FIN)	VSSZZKJZNR107835	Türen	5
Erstzulassungsdatum	02.06.2022		



Dokumente und Wartung

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Nein	Wartungsdatum	Laufleistung
Km bis zur nächsten Wartung	10.000	23.01.2026	203.133 km
Datum der nächsten Wartung	23.01.2028		
Nächste Hauptuntersuchung fällig am, Datum:	09.06.2027		

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung abnehmbar
----------------------	----------------------------

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren (teilweise)
2 Stoßfängerspoiler vorne	Gebrochen	Ersetzen
3 Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6 Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Ersetzen
8 Antenne	Gebrochen	Ersetzen

Innenraum

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
7 Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair

Ohne Kategorie

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
4 Radlaufabdeckungsleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen

Damages

Exterieur



1 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint (partial)
Cause	Use/wear



2 | Bumper spoiler F

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




3 | Wing RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear



5 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear





6 | Bumper RM

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



8 | Aerial

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



Innenraum



7 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Ohne Kategorie



4 | Wheel arch cover moulding RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Prüfungen und Datenfelder








Keine abnormalen Werte Messungen der Farbdicke	Ja	Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (Hutablage) vorhanden
Gesamtanzahl der Sitze	5	Wagenheber vorhanden	Nein
Reifenreparaturset	Ja	Verbandskasten	Ja




Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Continental	5,4 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Continental	5,8 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Continental	5,4 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	Continental	5,3 mm

Commercial photos





HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.