

Volkswagen GOLF Variant Trendline
Auftragsnummer: 570.0060.022

FIN: VVWZZZAUZLP508429
Kennzeichen: S-EZ 84



Fahrzeugdaten

Laufleistung	161.060 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	02.10.2019	HU	11/2026
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	11.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5 / 5 mm
2.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5 / 5 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Isofix

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Wartungsnachweise nicht vorhanden

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges Repariertcr Unfallschaden.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (ohne Mwst.)

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges