

**Mercedes-Benz CLA 200 d Shooting
Brake**

FIN: W1K1186121N083649

Auftragsnummer: 570.0062.299

Kennzeichen: HH-GG 4812



Fahrzeugdaten

Laufleistung	190.078 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	27.11.2019	HU	12/2026
Leistung	110 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	3.863 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R17 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6 / 6 mm
2.	205/55 R17 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung schwenkbar

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

Elektr. Heckklappe

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Notrufsystem

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Schaltwippen

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Voll digitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
1	Motor	Motor (Sporadischer Notlauf, Mehrkosten möglich) - beschädigt - Diagnose durchführen	150,00 €	150,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	550,00 €	550,00 €
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt	800,00 €	800,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Tür vorne rechts	



Schadenzusammenfassung		
Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.500,00 €	1.500,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.500,00 €	1.500,00 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt