

Volkswagen GOLF Variant Trendline
Auftragsnummer: 570.0025.225

FIN: WVGZZZAUZJP525685
Kennzeichen: S-EZ 2460



Fahrzeugdaten

Laufleistung	200.355 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	19.09.2017	HU	10/2026
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	18.400 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Bridgestone	4 / 4 mm
2.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Bridgestone	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS
Armlehne
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Gepäckraumabtrennung
Klimaanlage
Lordosenstütze
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio
Reifendruckkontrolle
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stopp-Automatik
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise nicht vorhanden
Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
1	Instrumententafel	Handschuhfachdeckel - beschädigt - erneuern	156,00 €	156,00 €
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt	200,00 €	200,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	550,00 €	550,00 €

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	906,00 €	906,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	906,00 €	906,00 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges





Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 1: Instrumententafel: Handschuhfachdeckel - beschädigt - erneuern




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern