

Expertise LKW

Vertragsnummer: 802.6602.350

FIN: WMAN26ZZ4BY256637

Kennzeichen: E-SP 167



Fahrzeugdaten

Hersteller	MAN	Euro Norm	
Typ/Modell	LKW > 7,5t / TGM 15.290 4X2 LL	Hubraum (ccm) / Zylinder	6.871 /
Aufbau / Ausführung	Pritsche/Plane (Nr.: 55782)	Motorleistung (kW)	213
Fahrerhaus		Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe
Farbe	Weiß Uni	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht	7.390
Erstzulassung	08.02.2011	Gesamtgewicht	15.000
Laufleistung	546.163 km / abgelesen	Radstand (mm)	4.500
Gesamtlauflistung		Lademaße (mm) L x B x H	5.900 x 2.490 x 2.310
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	05.27 / 11.26 / 11.27	Federung	Luft / Luft

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	285/70 R19.5 146/144M	Winterreifen auf Stahl	unterschiedliche Hersteller	10 / 11 mm
2.	285/70 R19.5 145/143M	Winterreifen auf Stahl	Firestone	7 / 7 / 7 / 7 mm
Ersatzrad	285/70 R19.5 145/143M		Continental	5 mm

Wertrelevante Ausstattung

Anhängerkupplung 68-1 (ALKO), Anhängerkupplung RF40-G150 (Ringfeder), Ladebordwand DL 2000 S (Dautel), Radio mit CD, Klimaanlage, Elektr. Fensterheber, Kühlschrank, Schlafliège(n)



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Zusatzleuchte	Positionsleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Zusatzleuchte	Positionsleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Blinkleuchte	Blinkleuchte (links) - undicht - erneuern
4	Heckbereich	Anhängerdose - beschädigt - erneuern
5	Ladebordwand	Handbedienteil (Deckel) - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn links - undicht - erneuern
7	Anbauteil rechts	Einstieg oben - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Ladebordwand	Ladebordwand - gebrochen / gerissen - erneuern
11	Motor	Kurbelgehäusejoch (Getriebe) - undicht - instandsetzen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Seitenansicht



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Beschädigung 1: Zusatzleuchte: Positionsleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Zusatzleuchte: Positionsleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Blinkleuchte: Blinkleuchte (links) - undicht - erneuern



Beschädigung 4: Heckbereich: Anhängerdose - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Ladebordwand: Handbedienteil (Deckel) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Ladebordwand: Handbedienteil (Deckel) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links - undicht - erneuern



Beschädigung 7: Anbauteil rechts: Einstieg oben - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Anbauteil rechts: Einstieg oben - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Anbauteil rechts: Einstieg oben - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Ladebordwand: Ladebordwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Ladebordwand: Ladebordwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Ladebordwand: Ladebordwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Ladebordwand: Ladebordwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Ladebordwand: Ladebordwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Ladebordwand: Ladebordwand - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Motor: Kurbelgehäusejoch (Getriebe) - undicht - instandsetzen



Beschädigung 11: Motor: Kurbelgehäusejoch (Getriebe) - undicht - instandsetzen



Beschädigung 11: Motor: Kurbelgehäusejoch (Getriebe) - undicht - instandsetzen



Beschädigung 11: Motor: Kurbelgehäusejoch (Getriebe) - undicht - instandsetzen



Beschädigung 11: Motor: Kurbelgehäusejoch (Getriebe) -
undicht - instandsetzen



Beschädigung 11: Motor: Kurbelgehäusejoch (Getriebe) -
undicht - instandsetzen