

Expertise LKW

Vertragsnummer: 273.6652.080

FIN: WMM000000B0055371

Kennzeichen: FN-UB 645



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mueller-Mitteltal	Euro Norm	
Typ/Modell	Anhänger f. LKW / T4	Hubraum (ccm) / Zylinder	/
Aufbau / Ausführung	Tieflader (T4Profi)	Motorleistung (kW)	
Fahrerhaus		Getriebe	
Farbe	Rot	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel		Leergewicht	8.300
Erstzulassung	06.05.2014	Gesamtgewicht	24.000
Laufleistung	0 km / abgelesen	Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	//	Federung	Luft / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 235/75 R17.5 143/141J	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	11 / 11 / 11 / 11 mm
2. 235/75 R17.5 143/141J	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	5 / 5 / 8 / 10 mm
3. 235/75 R17.5 143/141J	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	10 / 11 / 10 / 10 mm
4. 235/75 R17.5 143/141J	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	11 / 11 / 12 / 12 mm

Wertrelevante Ausstattung

kein Radio, Keine Klimaanlage



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Der Tieflader stand ca. ein Jahr. Standschäden sind nicht aus zu schließen.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung (HU plus mit SP) - fehlt - durchführen
3	Rahmen	Unterfahrschutz hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
4	Rahmen	Rahmen (Staukasten durchgerostet) - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
6	Sonstiges	Bremsen Service (mit Radlagerfetten) - durchführen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Seitenansicht




Abbildung 6: Laderaum



Abbildung 7: Laderaum




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges





Abbildung 11: Sonstiges



Beschädigung 1: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Sonstiges: Hauptuntersuchung (HU plus mit SP) - fehlt - durchführen




Beschädigung 3: Rahmen: Unterfahrschutz hinten - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 3: Rahmen: Unterfahrschutz hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Rahmen: Rahmen (Staukasten durchgerostet) - erneuern



Beschädigung 4: Rahmen: Rahmen (Staukasten durchgerostet) - erneuern



Beschädigung 4: Rahmen: Rahmen (Staukasten durchgerostet) - erneuern



Beschädigung 4: Rahmen: Rahmen (Staukasten durchgerostet) - erneuern



Beschädigung 4: Rahmen: Rahmen (Staukasten durchgerostet) - erneuern



Beschädigung 6: Sonstiges: Bremsen Service (mit Radlagerfetten) - durchführen