

**Volkswagen TRANSPORTER Doka
Pritsche**

Auftragsnummer: 802.0043.252

FIN: WV1ZZZ7JZKX004873

Kennzeichen: DZ-ST 272



Fahrzeugdaten

Laufleistung	231.690 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	15.01.2019	HU	04/2027
Leistung	84 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	18.300 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R16 109/107T C	Winterreifen auf Stahl	Goodyear	9 / 9 mm
2.	215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Continental	9 / 9 mm



Ausstattung

ABS

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Servolenkung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (2. Geht nicht) - beschädigt
2	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges






Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt