


Volkswagen CADDY Limousine Maxi
Auftragsnummer: 598.0008.619

FIN: WV2ZZZ2KZHX019171
Kennzeichen: B-ST 2782



Fahrzeugdaten

Laufleistung	229.761 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	23.08.2016	HU	08/2027
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-22.200 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl	Continental	6 / 6 mm
2.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl	Continental	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen