

**Volkswagen KOMBI LR**  
**Auftragsnummer: 802.0020.953**

**FIN: WV2ZZZ7HZHH164880**  
**Kennzeichen: S-ST 1286**



#### Fahrzeugdaten

|                 |                                     |                      |                   |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Laufleistung    | 247.433 km                          | Besichtigungszustand | ausreichend       |
| Erstzulassung   | 27.06.2017                          | HU                   | 07/2028           |
| Leistung        | 75 kW                               | Schadstoffklasse     | EURO6             |
| Hubraum         | 1.968 ccm                           | Zylinder             | 4                 |
| Lackierung      | Weiß                                | Polster/Farbe        | Stoff / Anthrazit |
| Kraftstoffart   | Diesel                              | Getriebe             | Manuell           |
| Probefahrt      | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart          | Frontantrieb      |
| Letzte Wartung  |                                     | Restlauf bis Service | 23.300 km         |
| Anzahl Besitzer | 1                                   | Anzahl Schlüssel     | 1                 |

#### Reifen

| Achsen | Größe                 | Räder / Reifen         | Hersteller | Profiltiefe |
|--------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|
| 1.     | 215/65 R16 109/107R C | Winterreifen auf Stahl | Uniroyal   | 7 / 7 mm    |
| 2.     | 215/65 R16 109/107R C | Winterreifen auf Stahl | Uniroyal   | 8 / 8 mm    |



## Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Zentralverriegelung

## Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.                                                                                                                                                                  |
| Wartungsnachweise    | digitaler Nachweis / unvollständig                                                                                                                                                                                                                     |
| Besichtigungszustand | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges            | Mehrkosten möglich                                                                                                                                                                                                                                     |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. Bauteilgruppe | Beschreibung            |
|-------------------|-------------------------|
| 1 Karosserie      | Karosserie - beschädigt |

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



**Abbildung 1: Schräg hinten**



**Abbildung 2: Schräg hinten**



**Abbildung 3: Innenraum**



**Abbildung 4: Innenraum**



**Abbildung 5: Innenraum**



**Abbildung 6: Innenraum**



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt




**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beschädigt