

**Volkswagen CRAFTER Doka Pritsche
Plane**

Auftragsnummer: 802.0022.918

FIN: WV3ZZZSZZJ9003294

Kennzeichen: S-ST 2560



Fahrzeugdaten

Laufleistung	188.354 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	20.09.2017	HU	09/2027
Leistung	103 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	18.800 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/75 R16 113/111R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	6 / 6 mm
2.	205/75 R16 113/111R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Armlehne

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Servolenkung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - beschädigt
2	Motor	Motor (Hoher Ölverbrauch) - beschädigt - Diagnose durchführen
3	Motor	Motor - Geräusch - Diagnose durchführen
4	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
5	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges






Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt




Beschädigung 4: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt