

Volkswagen GOLF Variant Style
Auftragsnummer: 650.0106.660

FIN: WVVZZZCD8PW520616
Kennzeichen: MOL-LL 152



Fahrzeugdaten

Laufleistung	211.378 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	11.01.2023	HU	01/2028
Leistung	110 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Rot	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	03/2026, 182.130 km	Restlauf bis Service	800 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	225/45 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	3 / 3 mm
2.	225/45 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5 / 5 mm



Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung schwenkbar
Armlehne
Beheizbares Lenkrad
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
Elektr. Heckklappe
Elektr. Seitenspiegel
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Gepäckraumabtrennung
Innenspiegel autom. abblendend
Isofix
Isofix Beifahrersitz
Klimaautomatik
Lordosenstütze
Luftfederung
Massagesitze
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Notrufsystem
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Rückfahrkamera
Schaltwippen
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stop-Automatik
Tempomat
Volldigitales Kombiinstrument
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich, Reparierter Unfallschaden.



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
1 Karosserie	Karosserie - beschädigt	200,00 €	200,00 €
2 Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern	440,00 €	440,00 €
3 Sonstiges	Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - erneuern	700,00 €	700,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten links	

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.340,00 €	1.340,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.340,00 €	1.340,00 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum





Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt