

Mercedes-Benz Sprinter Kasten
Auftragsnummer: 650.0058.721

FIN: WDB9076331P154373
Kennzeichen: MOL-RA 289



Fahrzeugdaten

Laufleistung	260.446 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	30.01.2020	HU	12/2027
Leistung	105 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	2.143 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-8.400 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/65 R16 121/119R C	Winterreifen auf Stahl	Nexen	7 / 7 mm
2.	235/65 R16 121/119R C	Winterreifen auf Stahl	Nexen	9 / 9 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Einparkhilfe

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Rückfahrkamera

Servolenkung

Sprachsteuerung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsanlage (Pedale sehr weich) - beschädigt - Diagnose durchführen
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Motor	Abgas-Krümmen - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern