

Skoda OCTAVIA Kombi Style
Auftragsnummer: 802.0088.345

FIN: TMBJG7NX3MY023553
Kennzeichen: S-ST 1056



Fahrzeugdaten

Laufleistung	160.567 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	01.10.2020	HU	11/2025
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	12.600 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R17 95V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm
2.	205/55 R17 91V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5 / 5 mm



Ausstattung

ABS

Ambiente-Beleuchtung

Armlehne

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

Elektr. Seitenspiegel

Elektr. Sitzeinstellung

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Isofix Beifahrersitz

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Nebelscheinwerfer

Notrufsystem

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Scheinwerfer - LED

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Verkehrszeichenerkennung

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.

Wartungsnachweise digitaler Nachweis / unvollständig

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges Reparierter Unfallschaden,

Motorschaden.

Nicht Fahrbereit.

Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe

Beschreibung

1 Verglasung Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt
3	Motor	Motor (Inkl. Kupplung) - beschädigt - erneuern

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel links, Tür vorne links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt