



Seat LEON SP
Auftragsnummer: 802.0102.134

FIN: VSSZZZKLZNR051415
Kennzeichen: HH-OH 163



Fahrzeugdaten

Laufleistung	164.681 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	10.06.2022	HU	08/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	14.600 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	4 / 4 mm
2.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Ambiente-Beleuchtung

Beheizbares Lenkrad

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Isofix

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Scheinwerfer - LED

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Schiebedach / Glas (Öffnet nicht) - beschädigt - Diagnose durchführen
2	Interieur	Innenraum (Beleuchtung) - beschädigt - Diagnose durchführen
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges





Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt