

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	2.07.2026 00:00
Dátum obhliadky:	14.07.2026 13:00	Miesto obhliadky:	Bratislava
Dátum ukončenia:	16.07.2026 11:48		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL710KY	VIN:	WV1ZZZ2KZGX059502
Model vozidla:	VW Caddy	Vyhotovenie:	MAXI
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	75
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2015
Dátum prvej evidencie:	25.11.2015	Platnosť technickej kontroly do:	3.11.2027
Stav tachometra:	310503 km	Servisná knižka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	NA611444		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Tempomat, Centrálné zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Letné	8
Ľavá zadná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Letné	8
Pravá zadná pneumatika	Barum	205/55 R 16	Letné	8
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Michelin	205/55 R 16		4

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	disky kolies	Korózia	Opraviť
2	pravý prah	Korózia	Lakovať
3	predný nárazník	Škrabance	Žiadne
4	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
5	strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
6	ľavý A stĺpik	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
7	ľavá bočnica	Škrabance	Opraviť
8	piate dvere	Korózia	Lakovať
9	pravý prah	Škrabance	Lakovať
10	izolácia akumulátora	Opotrebovanie	Vymeniť
11	zadný nárazník	Škrabance	Žiadne
12	ľavý predný blatník	Deformácia	Opraviť
Interiér (vnútorný priestor)			
13	spodný plast nákladového priestoru	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
14	čalúnenie sedadla vodiča	Prasklina (trhlina)	Vymeniť

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Motor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **disky kolies - Korózia**
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



2 **pravý prah - Korózia**
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 predný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Žiadne

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 4 **kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:



- 5 **strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6 ľavý A stĺpik - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:



- 7 ľavá bočnica - Škrabance**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 **piate dvere - Korózia**
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:



9 **pravý prah - Škrabance**
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 10 izolácia akumulátora - Opatrebovanie**
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |



- 11 zadný nárazník - Škrabance**
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Žiadne | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 12 ľavý predný blatník - Deformácia**
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |



- 13 spodný plast nákladového priestoru - Prasklina (trhlina)**
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 14 **čalúnenie sedadla vodiča - Prasklina (trhlina)**
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |