

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	6.05.2026 00:00
Dátum obhliadky:	6.05.2026 13:00	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	31.05.2026 16:10		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL614IK	VIN:	WV1ZZZ2KZFX060028
Model vozidla:	VW Caddy	Vyhotovenie:	Kasten 1.6 TDI 5G
Zdvihový objem (ccm):	1598	Maximálny výkon (kW):	75
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	3/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2014/10
Dátum prvej evidencie:	6.11.2014	Platnosť technickej kontroly do:	17.09.2026
Stav tachometra:	264253 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	PC226422		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (2x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio neoriginálne (Rádio Kenwood)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	7
Pravá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	7
Ľavá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	7
Pravá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Letné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Matador	195/65 R 15		5

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č. **Poškodený diel**
Exteriér (vonkajší priestor)

Druh poškodenia

Spôsob opravy

1	kapota	Korózia	Opraviť
2	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
3	strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
4	pravá bočnica	Deformácia	Opraviť
5	pravý prah	Korózia	Lakovať
6	predný nárazník	Škrabance	Žiadne
7	ľavý prah	Korózia	Opraviť
8	pružiaci jednotka zadnej nápravy	Korózia	Žiadne
9	výfuk	Korózia	Vymeniť

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor

WV 1ZZZ2KZF X060028

VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 kapota - Korózia
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



2 kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:



- 4 pravá bočnica - Deformácia**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 pravý prah - Korózia
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:



6 predný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Žiadne

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 ľavý prah - Korózia
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



8 pružiaca jednotka zadnej nápravy - Korózia
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Žiadne

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 výfuk - Korózia
Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Vymeniť

Poznámka: