

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	1.09.2026 00:00
Dátum obhliadky:	3.09.2026 09:00	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	7.09.2026 08:17		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL459RT	VIN:	TMBJG7NE2J0223753
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	Ambition Plus 5G
Zdvihový objem (ccm):	1598	Maximálny výkon (kW):	85
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2017/11
Dátum prvej evidencie:	17.01.2018	Platnosť technickej kontroly do:	11.05.2028
Stav tachometra:	282424 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	NB235441		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Strešný nosič, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

Ostatné príslušenstvo: Odnímateľné ťažné zariadenie bajonetové

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Ľavá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Pravá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	205/55 R 16		5

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	predný nárazník	Škrabance	Opraviť
2	predný nárazník	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
3	zadný nárazník	Škrabance	Lakovať
4	ľavý prah	Deformácia	Opraviť
5	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 predný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



2 predný nárazník - Poškodenie od odletujúcich kameňov

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 zadný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)

Lakovať

Poznámka:



4 ľavý prah - Deformácia

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)

Opraviť

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka: