

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	2BU7610	VIN:	TMBJJ8NX5NY043053
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Modrá - metal.
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-12-06
Platnost tech. kont. do:	2027-10-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	182561 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Floušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 123 µm; LP blatník 122 µm; LP dveře 124 µm; LZ dveře 119 µm; LZ bok 117 µm; Z víko 147 µm; PZ bok 118 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 116 µm; Střecha 111 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volící páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příc. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt/obložení prahu černá, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělení/sklap., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente LED, osvětlení Ambiente LED v bílé, osvětlení regist. značky LED, paket Chrom(dodateč. montov.díl dekor chrom. (na dveře za. výklop., mřížka chladiče a skla boč.), nárazník vpředu s aplikace chrom.), paket Infotainment Columbus(Phonebox, mobilní on-line služby, Wireless SmartLink, Audio-navigační systém Columbus s 10" Touchscreen, systém vypínání/startování Kessy), paket Multimedia(audio systém Bolero s Touchscreen, hlasová modulace pro Infotainment-System, Wireless SmartLink), pneu - oprav.sada, podlaha kobercová dvoudílný, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, příhrádka odkl. pro deštník, příhrádka odkl. s Cargo-Organizer (prostor zavazadl./ložný), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), senzory světelné a dešťové, servorřízení elektronický (Servotronic), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítlny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světlý asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tishové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojité, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a klíčky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: metaliza-lakování, odblokování sedadla. opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistant (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., topení před. (topení nezáv.), vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá, zařízení park. vpředu a za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PP	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

Datum ukončení:
2026-09-10
Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Práh levý	Škrábance	Lakovat
3	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
4	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
5	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
6	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
7	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
8	Víko motoru	Deformace	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
9	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
10	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance	Vyměnit
11	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance	Vyměnit
12	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
14	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
15	Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Dveře přední pravé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Blatník přední pravý - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Víko motoru - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



15 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15