

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AI9650	VIN:	WV1ZZZ7JZXK008767
Model vozidla:	Volkswagen T6 Valník/Dvoukabina	Provedení:	2.0 TDI EU6
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	84	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2019-01-15
Platnost tech. kont. do:	2027-01-00	Počet míst na sezení:	6
Stav tachometru:	299807 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 93 µm; LP blatník 99 µm; LP dveře 89 µm; LZ dveře 92 µm; LZ bok 0 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 0 µm; PZ dveře 133 µm; PP dveře 125 µm; PP blatník 124 µm; Střecha 115 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag spolujezdec odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, druh pohonu: pohon př., elektron. stabiliz. systém (ESP) s asistent brzdový, ASR/ABS, EDS a asistent trakce rozjezdu do kopce(protiblok. brzd. systém (ABS), Pomocný systém řidiče: asistent brzdový (HBA)), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba valník dvojikabina standard, krytina podlah. v kabina řidiče: pryž, motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI, nekuřácká-sada, nádrž paliv.: 70 Ltr., obložení stropu obložení stropu komfort v kabina řidiče., ocelové ráfky 6,5x16, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), potah sedadla / čalounění: látka, převodovka 5-rychl., rozvor 3400 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, 3.sedadl.lavice (pevný), sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, servořízení, sklo atermické, sklo čelní vrstvené sklo tón., skříňka odkl. uzamykatelný, sloupek řízení (volant) nastav., světlo denní potkáv., zadní sklo, zrcátko vněj. s třmen(zrcátko vněj. konvexní, s třmen, levý, zrcátko vněj. konvexní, s třmen, vpravo), zrcátko zpět. vni. cloněný

Speciální výbava: audiosystém Composition Audio (rádio, SD karty-rozhraní, MP3 funkce opakovaného přehráni)(reproduktor (2)), klimatizace Climatic (kabina řidiče:) + topení před. (v prostor pro náklad/spolucestujícího), maximální celková hmotnost 3,00 t, mobilní telefon rozhraní Bluetooth, paket Elekrika 1(zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., spouštěč okna el.), podvozek: tlumení a stabilizátory zesílený, vpředu a za., regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, sedadla v řidičové kabině: opěra beder. sedadlo řidiče, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., topení před., zamykání centr. s ovládání dálk. a ovládání vnitř., zařízení závěsné kulová hlavice pevný(stabilizační program přívěsu)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	215/65 R16C	Zimní	3
Pneu PP	Continental	215/65 R16C	Zimní	3
Pneu LZ	Continental	215/65 R16C	Zimní	3
Pneu PZ	Continental	215/65 R16C	Zimní	3
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	-	215/65 R16C		8

Datum ukončení:
2026-09-16
Datum tisku: 2026-09-30



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Zadní sklopné čelo korby	Škrábance	Vyměnit
2	C sloupek pravý	Deformace	Opravit
3	Dveře zadní pravé	Deformace	Opravit
4	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
5	Práh pravý	Deformace	Opravit
6	Blatník přední pravý	Deformace	Opravit
7	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
8	Levá bočnice korby	Deformace	Vyměnit
9	Světlo	Závada	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
10	Sedák sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
11	Volant	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
12	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
13	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
14	Interiér	Znečištěno	Čištění
15	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
16	Servisní kniha	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.II. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Zadní sklopné čelo korby - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 C sloupek pravý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře zadní pravé - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Práh pravý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 **Blatník přední pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Levá bočnice korby - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Světlo - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Sedák sedadla řidiče - Opatření

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Volant - Opatřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



13 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka:



16 **Servisní kniha - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka: