

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřlčice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AZ6795	VIN:	WF0GXXTTGGHJ37403
Model vozidla:	Ford Transit Combi	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, 350 L2 Trend
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2017-01-24
Platnost tech. kont. do:	2027-01-00	Počet míst na sezení:	9
Stav tachometru:	243705 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 117 µm; LP blatník 134 µm; LP dveře 108 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 114 µm; PZ bok 102 µm; PZ dveře 126 µm; PP dveře 139 µm; PP blatník 168 µm; Střecha 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), airbag strana řidiče, alternátor 165 A, audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), druh pohonu: pohon př., druhý klíč s ovládání dalk. skláp., držadlo řadící/volící páky kůže, dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za. křídlové s prosklení (úhel otevření 180 stupňů) (zadní sklo vyhř.), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdového účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba kombi výškový prostor standard, klimatizace, kontr. systém tlaku v pneu, kryt kol, krytina podlah.: pryž v prostor pro náklad/spolucestujícího (kompl.), lišty ochr. boč. široký (obložení boč.), madlo B-sloupek, motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče; místo produkce: Otosan, mřížka chladiče stříbrný, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráfky 6,5x16, otáčkoměr, paket sedadl. 13: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová, Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, regulátor rychl. (tempomat) (volant (kůže)), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rozvor 3300 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 2.řada, 3.sedadl.lavice, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 3.řada, 3.sedadl.lavice, široký, servořízení, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., start/stop systém, stupačka za. integr., stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet natáč. v světlomet, systém park. vpředu a za. (světlomet mlhový), topení s přepínání cirkulace vzduchu, verze karoserie: středně vysoká střecha, zamykání centr. s ovládání dalk., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.

Speciální výbava: vymazání 3.ř. sedadel v prostor pro náklad/spolucestujícího, zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA))

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65 R16C	Zimní	5
Pneu PP	Continental	235/65 R16C	Zimní	5
Pneu LZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	7
Pneu PZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	-	235/65 R16C		8

Datum ukončení:
2026-10-01
Datum tisku: 2026-10-02



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Bočnice zadní pravá	Deformace	Vyměnit
	Poznámka: Spodní díl.		
3	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
4	Práh levý	Škrábance	Lakovat
5	Pneumatika LZ kola	Závada	Opravit
6	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
7	Tažné zařízení	Koroze	Lakovat
8	Ozdobná lišta PZ dveří	Škrábance	Vyměnit
9	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
	Poznámka: + škrabance.		
10	Zásuvka tažného zařízení	Nekompletní	Vyměnit
11	Zadní nárazník - levý díl	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
12	Potahy sedadel	Nadstandardní prvek	Odstranit
13	Volant	Opotřebení	Vyměnit
14	Krytina podlahy zav. prostoru	Deformace	Vyměnit
15	Těsnění víka zav. prostoru	Deformace	Opravit
Ostatní			
16	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
17	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
18	Malá plocha karoserie	Polepy	Odstranit
19	Nákladový prostor	Nadstandardní prvek	Odstranit
20	Akumulátor	Snížená účinnost	Opravit
	Poznámka: Vybitý		
21	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
22	Turbodmychadlo	Závada	Vyměnit
	Poznámka: Dle informace provozovatele.		

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek


ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Bočnice zadní pravá - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka: Spodní díl.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední pravé - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Práh levý - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



5 **Pneumatika LZ kola - Závada**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



7 Tažné zařízení - Koroze

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Ozdobná lišta PZ dveří - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



9 Přední nárazník - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka: + škrábance.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Zásuvka tažného zařízení - Nekompletní
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Zadní nárazník - levý díl - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 12 Potahy sedadel - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Volant - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Krytina podlahy zav. prostoru - Deformace
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 14



15 Těsnění vika zav. prostoru - Deformace
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



17 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Malá plocha karoserie - Polepy

Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Odstranit

Poznámka:



19 Nákladový prostor - Nadstandardní prvek

Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Akumulátor - Snížená účinnost**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka: Vybitý

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka: