

Mercedes-Benz CITAN Kasten
Auftragsnummer: 650.0025.823

FIN: WDF4156051U227897
Kennzeichen: K-ST 5823



Fahrzeugdaten

Laufleistung	178.829 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	08.12.2017	HU	11/2026
Leistung	66 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	05/2026, 173.964 km	Restlauf bis Service	35.135 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 95T	Winterreifen auf Stahl	Firestone	6 / 6 mm
2. 195/65 R15 95T	Winterreifen auf Stahl	Continental	4 / 4 mm

Ausstattung

ABS
Elektr. Fensterheber
ESP
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Tempomat
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Das Fahrzeug hat Aktuell einen Unfallschaden, Kostenschätzung erfolgte.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Unfallschäden

Nr.	Unfall
1	Front

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 1: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Unfall 1: Front




Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front