

Volkswagen CADDY Kasten
Auftragsnummer: 598.7656.564

FIN: WV1ZZZ2KZEX139859
Kennzeichen: B-ST 5869



Fahrzeugdaten

Laufleistung	154.287 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	19.05.2014	HU	06/2028
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht möglich	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	06/2026, 139.978 km	Restlauf bis Service	
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 91T	Sommerreifen auf Stahl	Continental	4 / 4 mm
2. 195/65 R15 91T	Sommerreifen auf Stahl	unterschiedliche Hersteller	7 / 4 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Probefahrt	Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Bedingt Fahrbereit.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - beschädigt - Wertminderung
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Motor	Kupplung (Kostenerweiterung möglich.) - beschädigt - instandsetzen
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung