

Volkswagen Doka Pritsche Plane
Auftragsnummer: 802.0038.380

FIN: WV1ZZZ7JZKX008137
Kennzeichen: A-ST 339



Fahrzeugdaten

Laufleistung	267.931 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	18.02.2019	HU	03/2027
Leistung	84 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	11/2025, 256.970 km	Restlauf bis Service	29.100 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Uniroyal	6 / 6 mm
2. 215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Uniroyal	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Interieur	Innenraum - beschädigt - Wertminderung
2 elektrisches System	Batterie (Kostenerweiterung möglich.) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
3 Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4 Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung