

Expertise LKW
Vertragsnummer: 570.0005.326

FIN: WHD137025G0754187
Kennzeichen: M-ST 2898



Fahrzeugdaten

Hersteller	Humbauer	Euro Norm	
Typ/Modell	Anhänger f. LKW / HBTZ 137025	Hubraum (ccm) / Zylinder	/
Aufbau / Ausführung	Pritsche	Motorleistung (kW)	
Fahrerhaus		Getriebe	
Farbe	Silber	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel		Leergewicht	4.150
Erstzulassung	16.06.2016	Gesamtgewicht	14.000
Laufleistung	0 km / angegeben	Radstand (mm)	1.250
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	6.850 x 2.450 x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	niedrig
nächste HU / SP / §57b	06.26 / 12.26 /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/65 R17.5 129/127K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	10 / 9 / 9 / 9 mm
2. 205/65 R17.5 129/127K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	7 / 9 / 9 / 9 mm

Wertrelevante Ausstattung

kein Radio, Keine Klimaanlage



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug (Abdeckung Deichsel Höhenverstellung) - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung (HU Plus mit SP) - kein Nachweis - durchführen
3	Kotflügel links	Kotflügel links (Hinten) - verformt - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
5	Sonstiges	Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern
6	Sonstiges	Bremsen Service (mit Radlager fetten) - durchführen
7	Sonstiges	Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Unterlegkeil

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug



ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Schräg hinten



Abbildung 7: Seitenansicht




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug (Abdeckung Deichsel Höhenverstellung) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug (Abdeckung Deichsel Höhenverstellung) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug (Abdeckung Deichsel Höhenverstellung) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 3: Kotflügel links: Kotflügel links (Hinten) - verformt - erneuern




Beschädigung 3: Kotflügel links: Kotflügel links (Hinten) - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern




Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern




Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern




Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug (Stützbein , und Korrosion) - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Sonstiges: Bremsen Service (mit Radlager fetten) - durchführen



Beschädigung 7: Sonstiges: Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Sonstiges: Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Sonstiges: Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Sonstiges: Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Sonstiges: Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Sonstiges: Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Sonstiges: Fahrzeug (5x Ladebordwand) - fehlt - erneuern



Fehlteil 1: Ausrüstung: Unterlegkeil - fehlt - erneuern