

Volkswagen CADDY
Auftragsnummer: 864.0000.058

FIN: WV2ZZZSK6PX045141
Kennzeichen: 2-DDN-809



Fahrzeugdaten

Laufleistung	204.315 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	14.02.2023	HU	
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/65 R15 99V	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4 / 4 mm
2. 205/65 R15 99V	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Alarmanlage
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2 Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
4 Multimediasystem	Radio - defekt - Diagnose durchführen
5 Karosserie	A-Säule rechts - Brandloch - erneuern
6 Motor	Motor - defekt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 4: Multimediasystem: Radio - defekt - Diagnose durchführen



Beschädigung 5: Karosserie: A-Säule rechts - Brandloch - erneuern



Beschädigung 5: Karosserie: A-Säule rechts - Brandloch - erneuern



Beschädigung 6: Motor: Motor - defekt - erneuern