

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AU1591	VIN:	WF0EXXTTGEJL81913
Model vozidla:	Ford Transit Valník	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, 350 L3 RWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Zadní kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2018-02-21
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	196324 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Ploušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 113 µm; LP blatník 104 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře 113 µm; LZ bok 0 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 0 µm; PZ dveře 111 µm; PP dveře 103 µm; PP blatník 138 µm; Střecha 108 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag strana řidiče, alternátor 165 A, druh pohonu: pohon za., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie/nástavba valník dvojkabina standard, karoserie/nástavba valník široký (ochrana proti podjetí boční), motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče., místo produkce: Otosan, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráfky 6,5x16, otáčkoměr, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, rozvor 3954 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, lavice 4.sedadlová, servořízení, sklo atermické prostor pro náklad/spolucestujícího, střed. stupeň tónování, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., světlo denní potkáv., topení s přepínání cirkulace vzduchu, uchycení Isofix pro dětská sedadla, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. s záchytné rameno krátký, zvýšení čelní stěny hliníková korba

Speciální výbava: airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), klimatizace (kabinový filtr: filtr pylový), paket sedad. 7: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), paket Viditelnost 1 (zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., sklo čelní vyhř.), regulátor rychl. (tempomat) (volant (kúže)), sestava se specifickým zamykání centr., zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA)), zvýšení tlaku nápravy náprava př. na 1,85 t

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65 R16C	Zimní	7
Pneu PP	Continental	235/65 R16C	Zimní	7
Pneu LZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	6
Pneu PZ	Continental	235/65 R16C	Zimní	6
Diský první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-10-05
Datum tisku: 2026-10-08



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č. Poškozený díl

Exteriér (vnější prostor)

- 1 Čelní sklo
- 2 Víko motoru
- 3 Masky + mřížka
- 4 Blikač boční L zpětného zrcátka
- 5 Prah levý + polep
- 6 Dveře přední pravé

Interiér (vnitřní prostor)

- 7 Potah sedáku sedadla řidiče
- 8 Volant
- 9 Páka výškové regulace sedáku

Ostatní

- 10 Přední část vozidla
- 11 Celková plocha karoserie
- 12 Klíč od vozidla
- 13 Interiér
- 14 Návod k obsluze vozidla
- 15 Akumulátor

Poznámka: Vybitá baterie.

Druh poškození

- Štěp
- Deformace
- Deformace
- Deformace
- Škrábance
- Deformace
- Opotřebení
- Opotřebení
- Nekompletní
- Poškození od odletujícího kamení
- Škrábance
- Chybí
- Znečištěno
- Chybí
- Snížená účinnost

Způsob opravy

- Vyměnit
- Vyměnit
- Opravit
- Vyměnit
- Lakovat
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Opravit
- Vyleštit
- Doplnit/dodat
- Čištění
- Doplnit/dodat
- Kontrola / další diagnostika

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



3 Mask a mřížka - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



- 4 Blikač boční L zpětného zrcátka - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Prah levý + polep - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



6 Dveře přední pravé - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 7 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 8 Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 **Páka výškové regulace sedáku - Nekompletní**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



12 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:



- 15 **Akumulátor - Snížená účinnost**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Kontrola / další diagnostika

Poznámka: Vybita baterie.