

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6E86919	VIN:	WF04XXWPG4MP00175
Model vozidla:	Ford Transit Connect	Provedení:	-
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	73	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	4
Datum první registrace:	2021-05-20	Platnost tech. kont. do:	2027-05-00
Stav tachometru:	274247 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 101 µm; LP blatník 89 µm; LP dveře 97 µm; LZ dveře 95 µm; LZ bok 107 µm; Z víko 101 µm; PZ bok 107 µm; PZ dveře 92 µm; PP dveře 93 µm; PP blatník 98 µm; Střecha 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/60 R16	Zimní	3
Pneu PP	Continental	205/60 R16	Zimní	3
Pneu LZ	Continental	205/60 R16	Zimní	6
Pneu PZ	Continental	205/60 R16	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:

2026-10-05

Datum tisku: 2026-10-08



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Těsnění skla LZ dveří	Deformace	Vyměnit
3	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
4	Maska	Prasklina	Vyměnit
5	Mřížka masky	Prasklina	Vyměnit
6	Boční kryt sedadla řidiče	Deformace	Vyměnit
7	Dveře zadní nákladové P křídlo	Jamka	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
8	Volant	Opotřebení	Vyměnit
9	Potah opěradla sedadla řidiče	Deformace	Vyměnit
10	Páka zdvihu sedadla řidiče	Nekompletní	Doplnit/dodat
11	Přepážka klec	Chybí	Doplnit/dodat
Ostatní			
12	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
13	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
14	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
15	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
16	Nákladový prostor	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Těsnění skla LZ dveří - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Maska - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



5 **Mřížka masky - Prasklina**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 **Boční kryt sedadla řidiče - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 7 **Dveře zadní nákladové P křídlo - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Volant - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 9 Potah opěradla sedadla řidiče - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 10 Páka zdvihu sedadla řidiče - Nekompletní**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10




11 Přepážka klec - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:



13 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



16 Nákladový prostor - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka: