

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AH6640	VIN:	WF0GXXTTGGHB59257
Model vozidla:	Ford Transit Skříň	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, 350 L3 Trend FWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2017-06-22
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Stav tachometru:	282680 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., airbag strana řidiče, alternátor 165 A, audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkční displej (audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní), druh pohonu: pohon př., druhý klíč s ovládání dálk. skláp., dveře posuv. prostor pro náklad/spolujezdce vpravo, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdového účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba skříň výškový prostor standard, klimatizace, kryt kol, krytina podlah.: vinyl v prostor pro náklad/spolujezdce, lišty ochr. boč. široký (obložení boč.), madlo B-sloupek, motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče., místo produkce: Otosan, mřížka chladiče stříbrný, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: polovysoký, ocelové ráfky 6,5x16, otáčkoměr, paket sedad. 13: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., opěrky loketní vpředu, skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., registrace nákl. automobilu, regulace světlometů, regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, rozvor 3750 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, 3.sedadl.lavice, servořízení, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., stupačka za. integr., stěna ložn. prostoru odděl. vysoké za. řidič a spolujezdec, světlo denní potkáv., světlomet natáč. v světlomet, systém park. vpředu a za.(světlomet mlhový), topení s přepínání cirkulace vzduchu, Trend, verze karoserie: středně vysoká střecha, volant (kůže), zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.

Speciální výbava: airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), dveře za. křídlové s prosklení (úhel otevření 180 stupeň) (zadní sklo vyhř., mřížka sklo za.), kontr. systém tlaku v pneu, okno posuv. dveří levý, pevný, okno v dveře posuv. vpravo, pevný, osvětlení ložného prostoru LED, start/stop systém, stěrač skla za., zařízení závěsné kulová hlavice pevný (stabilizační program přívěsu (TSA))

PNEUMATIKY

Disky první sady pneumatik

Ocel

Pneu rez.

Nezjištěno

Datum ukončení:

2026-10-05

Datum tisku: 2026-10-08



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Těsnění levého prahu	Chybí	Doplnit/dodat
3	Blikač boční L zpětného zrcátka	Deformace	Vyměnit
4	Těsnění zadních dveří náklad. prostoru	Deformace	Vyměnit
5	Lišta PZ dveří náklad.prostoru	Škrábance	Vyměnit
6	Zadní nárazník, střední díl	Deformace	Vyměnit
7	Zadní nárazník pravý díl	Škrábance	Vyměnit
8	Ozdobná lišta PZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
9	Lem kola PZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
10	Lišta PZ posuv.dveří	Škrábance	Vyměnit
11	Lišty PP dveří	Škrábance	Vyměnit
12	PZ bočnice	Deformace	Opravit
13	Dveře PZ posuvné	Deformace	Opravit
14	Přední nárazník	Škrábance	Vyměnit
15	Lem kola PP blatníku	Znečištěno	Vyměnit
16	Lem kola LZ bočnice	Škrábance	Vyměnit
17	Lišta LP dveří	Škrábance	Vyměnit
18	Lišta levé střední bočnice	Škrábance	Vyměnit
19	Bočnice zadní levá	Nadstandardní prvek	Odstranit
20	Bočnice zadní levá	Deformace	Opravit
21	Rám PP dveří	Deformace	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
22	Sedadlo řidiče	Deformace	Vyměnit
23	Opěrka hlavy přední střední	Chybí	Doplnit/dodat
24	Výplň levé střední bočnice	Deformace	Vyměnit
25	Podlaha zav. prostoru	Nadstandardní prvek	Odstranit
26	Boční výplně nákladního prostoru	Škrábance	Vyměnit
27	Výplň LZ dveří náklad.prostoru	Deformace	Vyměnit
28	Regály v nákladovém prostoru	Nadstandardní prvek	Odstranit
Ostatní			
29	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
30	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
31	Montážní přepážka	Deformace	Opravit
32	Servisní kniha	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Těsnění levého prahu - Chybí

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:



3 Blikač boční L zpětného zrcátka - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 Těsnění zadních dveří náklad. prostoru - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 5 Lišta PZ dveří náklad.prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 Zadní nárazník, střední díl - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 7 Zadní nárazník pravý díl - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 Ozdobná lišta PZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 9 Lem kola PZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Lišta PZ posuv.dveří - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Lišty PP dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 PZ bočnice - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Dveře PZ posuvné - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Lem kola PP blatníku - Znečištěno**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Lem kola LZ bočnice - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



17 Lišta LP dveří - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 18 Lišta levé střední bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 19 Bočnice zadní levá - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Bočnice zadní levá - Deformace**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Rám PP dveří - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Sedadlo řidiče - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



23 **Opěrka hlavy přední střední - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Výplň levé střední bočnice - Deformace
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 25 Podlaha zav. prostoru - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 26 Boční výplně nákladního prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 Výplň LZ dveří náklad.prostoru - **Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 28 Regály v nákladovém prostoru - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



- 29 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



31 Montážní přepážka - Deformace
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 **Servisní kniha - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka: