

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3

643 00 Brno – Chřovice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AP3453	VIN:	WV2ZZZ2KZX107629
Model vozidla:	Volkswagen Caddy Pk	Provedení:	2.0 TDI BMT EU6d-T, Maxi Trendline
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2019-05-20
Platnost tech. kont. do:	2027-04-00	Počet míst na sezení:	7
Stav tachometru:	267231 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Floušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 115 µm; LP blatník 133 µm; LP dveře 136 µm; LZ dveře 121 µm; LZ bok 155 µm; Z víko 126 µm; PZ bok 129 µm; PZ dveře 119 µm; PP dveře 127 µm; PP blatník 118 µm; Střecha 104 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2.f. sedadla lavice sedadlová (3 místa k sezení), 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu s airbag hlav.-jednotka, airbag hlavový za., airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, audiosystém Composition Audio (displej monochrom., SD karty-rozhnutí, AUX-IN), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. levý, dveře posuv. vpravo, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie/nástavba kombi, klimatizace, klíčky dveří vnější barva vozidla, kryt lišta dveří posuv. v barvě vozu, kryt zavaz. prostoru / roleta, krytina podlah. vpředu (koberec), lišty ochr. boč., lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI, mřížka chladiče černá s lišta chrom. spodní, nekuřácká-sada, nosič střech. podél/střech. nosič příprava, obložení stropu komfort vpředu a za., obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: komfort, ocelové ráfky 6x16, omezovač rychlosti, opěrka ruky stř. vpředu, paket Výbavy: BlueMotion Technology, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City(Pomocný systém řidiče: funkce nouzové brzdy City), potah sedadla / čalounění: látka, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu s předpínací pásu, výškové nastav., pásy bezpeč. za. s předpínací pásu, převodovka 5-rychl., příst. deska s víko odkl. schránky, registrace osob. vozidla, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), rozvor 3006 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emise Euro 6d-TEMP, sedadla: komfortní sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškové nastav., servotřízení řízení elektron. (Servotronic), sklo atermické zelené tón., sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu vpravo, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. vpravo, pevný, sklo čelní vrstvené sklo tón., skříňka odkl. uzamykatelný a osvětl. sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač s spínač cyklovače, stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet halogen H4, Systém SCR (Technologie AdBlue), volant (3 paprsky kol), vybavení interiéru: vložky ozd. Cortina Gloss, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zásuvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadlo vpředu levý, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu, zrcátko vněj. asfēr., levý, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. lak., zrcátko vněj. provedení: osobní vůz, zrcátko zpět. vni. cloněný, zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný. **Speciální výbava:** dveře za. křídlové s prosklení, krytina podlah. vpředu a v vnitř. /ložný prostor (prýž)(krytina podlah. vnitř. /ložný prostor (prýž)), paket Konektivita(multimediální rozhraní USB, Bluetooth rozhraní pro mobilní telefon), rádiový klíč (2) skláp., stěna ložn. prostoru odděl. vysoké (mřížka, nastav.), Tažné zařízení(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), vymazání 3.f. sedadla

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Continental	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Continental	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Continental	205/55 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:

2026-10-05

Datum tisku: 2026-10-08



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Opravit
2	Přední nárazník	Škrábance	Vyměnit
3	Mřížka předního nárazníku levá	Vůle	Opravit
4	Střecha	Koroze	Lakovat
5	Bočnice zadní levá	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: Deformace		
6	Koncové světlo levé	Škrábance	Vyměnit
7	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
8	Odrážka LZ	Deformace	Vyměnit
9	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Lakovat
10	Práh pravý	Deformace	Opravit
Ostatní			
11	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
12	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
13	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
14	Interiér	Znečištěno	Čištění
15	Nákladový prostor	Škrábance	Vyměnit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



3 Mřížka předního nárazníku levá - Vůle

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Střecha - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Bočnice zadní levá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka: Deformace



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Koncové světlo levé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Odrazka LZ - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Disk kola ocel 4ks - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Práh pravý - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



11 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



13 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Nákladový prostor - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15