

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AF2613	VIN:	WF0GXXTTGGJB02221
Model vozidla:	Ford Transit Kombi	Provedení:	FT 350 2.0 TDCi DPF EU6d-T, 350 L2 Trend FWD EURO 6d-TEMP
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2018-10-17
Platnost tech. kont. do:	2026-10-00	Počet míst na sezení:	9
Stav tachometru:	272310 Km	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	Odečteno V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 101 µm; LP blatník 121 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře 0 µm; LZ bok 104 µm; Z víko 146 µm; PZ bok 105 µm; PZ dveře 111 µm; PP dveře 114 µm; PP blatník 130 µm; Střecha 117 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., airbag strana spolujezdce (airbag strana spolujezdce odpojit.), airbag strana řidiče, alternátor 165 A, audiosystém: rádio/CD přehrávač s multifunkčním displejem/audio/rádio-dálkové ovládání na volant, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, AUX-IN rozhraní, USB rozhraní, druh pohonu: pohon př., druhý klíč s ovládáním dálk. skláp., držadlo řidič/volící páky kůže, dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za. křídlové s prosklením (úhel otevření 180 stupňů/zadní sklo vyhř.), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdového účinku (EBD) (EBD), filtr pevných částic, imobilizér, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba kombi výškový prostor standard, klimatizace, kontr. systém tlaku v pneu, kryt kol, krytina podlah.: pryž v prostor pro náklad/spolucestujícího (kompl.), lišty ochr. boč. široký (obložení boč.), madlo B-sloupek, motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, místo odkl. v obložení stropu kabina řidiče, místo produkce: Otosan, mířka chladicí stříbrný, nárazník lakovaný částečně, obložení stropu obložení stropu v kabina, ocelové ráfky 6,5x16, otáčkoměr, paket sedad. 13: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - dvojsedadlo spolujezdce, látka (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče výškově nastav., sedadla v řidičové kabině: dvojsedadlo spolujezdce, sedadla v řidičové kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., skládací stůl v dvojsedadlo spolujezdce integr., schránky odkl. pod lavice sedadlová), Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: asistent stability při bočním větru, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulace světlometů, regulátor rychl. (tempomat)(volant (kůže)), rozvor 3300 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 2.řada, 3.sedadl.lavice, sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 3.řada, 3.sedadl.lavice, široký, servofřízení, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el., start/stop systém, stupačka za. integr., stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet natáč. v světlomet, systém park. vpředu a za.(světlomet mlhový), topení s přepínáním cirkulace vzduchu, verze karoserie: středně vysoká střecha, zamykání centr. s ovládáním dálk., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.

Speciální výbava: rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou, vymazání 3.ř. sedadel v prostor pro náklad/spolucestujícího, zařízení závěsné kulová hlavice pevný(stabilizační program přívěsu (TSA))

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/65 R16C	Smíšené	3
Pneu PP	Continental	235/65 R16C	Smíšené	3
Pneu LZ	Continental	235/65 R16C	Smíšené	6
Pneu PZ	Continental	235/65 R16C	Smíšené	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-10-05
Datum tisku: 2026-10-08



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
3	Dveře přední levé	Deformace	Opravit
4	Bočnice zadní P VELKÁ	Deformace	Opravit
5	Dveře boční posuvné P	Deformace	Vyměnit
6	Lem kola PP blatníku	Deformace	Vyměnit
7	Práh levý	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: Lakovat + nový polep.		
8	Práh pravý	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: Lakovat + nový polep.		
9	Výplně v nákladovém prostoru	Deformace	Vyměnit
10	Těsnění dveří nákladového prostoru	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
11	Volant	Opotřebení	Vyměnit
12	Potahy na sedadlech	Nadstandardní prvek	Odstranit
13	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
14	Koberec přední	Deformace	Vyměnit
15	Krytina podlahy v nákladovém prostoru	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
16	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
17	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
18	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
19	Interiér	Znečištěno	Čištění
20	Motor	Závada	Kontrola / další diagnostika
	Poznámka: Dle informace provozovatele závada turbodmychadla.		
21	AdBlue	Závada	Kontrola / další diagnostika
22	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít




Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Přední nárazník - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední levé - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 4 **Bočnice zadní P VELKÁ - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



- 5 Dveře boční posuvné P - Deformace**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Lem kola PP blatníku - Deformace

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



7 Práh levý - Škrábance

Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka: Lakovat + nový polep.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Práh pravý - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka: Lakovat + nový
polep.



9 Výplně v nákladovém prostoru - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Těsnění dveří nákladového prostoru - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



11 **Volant - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Potahy na sedadlech - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Přídavný koberec LP - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



14 Koberec přední - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 15 **Krytina podlahy v nákladovém prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 16 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



18 **Celková plocha karoserie - Znečištěno**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Motor - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka: Dle informace
provozovatele závada
turbodmychadla.



21 AdBlue - Závada
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka: