

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL702XH	VIN:	TMBJG7NE3K0252051
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	1.6 TDI DPF EU6d-T, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2019-11-12
Platnost tech. kont. do:	2027-11-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	223817 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 134 µm; LP blatník 128 µm; LP dveře 132 µm; LZ dveře 129 µm; LZ bok 120 µm; Z víko 115 µm; PZ bok 119 µm; PZ dveře 149 µm; PP dveře 267 µm; PP blatník 114 µm; Střecha 129 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, handsfree Komfort Bluetooth, immobilizér, karoserie: 5-dv., klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, lavice sedadlová za skláp. 1/3-2/3, Maxi-DOT Display, motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF, nosič střech. podél., nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za skláp., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Swing (audiosystém Swing (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraň), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Výbavy: Green tec, potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., předpínač pásu, předpínač pásu za., převodovka 5-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6d-TEMP, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., servořízení, servořízení elektronický (Servotronic), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškové nastav., spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač skla za., svítilny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, síťový program v prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky), vybavení interiéru: vložky ozd. černá, zamykání centr., zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: Audio-navigační systém Amundsen, klimatizace Climatronic 2-zónový, ochrana hnacího ústrojí spod., paket Špatné cesty, Pomocný systém řídiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), rezervní kolo jako nouzové kolo, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), speciální lakování bílá Candy uni, Tažné zařízení s kontrola stability(Pomocný systém řídiče: stabilizační program přívěsu), varovný systém proti krádeži s monitorování vnitr. prostoru a ochrana tažná, vyhřív. sedadla vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PP	Continental	205/55 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Continental	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Continental	205/55 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-10-02
Datum tisku: 2026-10-06



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
2	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Víko motoru	Lak	Lakovat
4	Madlo klíky LP dveří	Škrábance	Lakovat
5	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
6	Dveře zadní pravé	Škrábance	Lakovat
7	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
8	Střecha	Koroze	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
9	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
10	Volant	Opotřebení	Vyměnit
11	Ovládací páka ruční brzdy	Opotřebení	Vyměnit
12	Potah opěradla zadního levého sedadla	Deformace	Vyměnit
13	Potah opěradla zadního pravého sedadla	Opotřebení	Vyměnit
14	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Vypálená díra	Vyměnit
Ostatní			
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
16	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
17	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Dokumentácia pri odovzdání vozidla

Dátum odovzdania vozidla: 11 / 11 / 2019 TMBJG7NE3K0252051

Partner ŠKODA

DANUBIASERVICE a.s.
Rožňavská 30
821 04 Bratislava 2
IČO: 31397549 DIČ: SK202306178
+421 2 689898178

Pečiatka a podpis predaju

Potvrdzujem, že som vozidlo prevzal (prevzala) v riadnom stave a bol som oboznámený (bola som oboznámená) so správnym zaobchádzaním s vozidlom, ako aj s podmienkami záruky.

Podpis zákazníka

Disponuje vozidlo predĺženou zárukou? Áno ☒ Nie ☐

Obmedzenie predĺženia záruky ŠKODA¹

ro-ky/ro-ko: 5 alebo km: 100 000

¹ Z dôvodu podávaviek všeobecne záväzných, zákonných nariadení platných v krajine sa môže namiesto dátumu odovzdania vozidla uviesť dátum prvej registrácie.

² Podľa toho, čo nastane skôr.

1. majiteľ vozidla

Toto vozidlo s evidenčným číslom (vypíši predávajúci) patrí:

Titul, meno / firma: STRABAG P/S s.r.o.

Adresa: Mlynské nivy 67/1a Bratislava

Telefón:

DANUBIASERVICE a.s.
Rožňavská 30
821 04 Bratislava 2
IČO: 31397549 DIČ: SK202306178
IČ DPH: SK202306178

Partner ŠKODA

Servisný poradca: P. Mieros

Telefón: 02 / 489 89 115

2. majiteľ vozidla

Toto vozidlo patrí:

Titul, meno / firma:

Adresa:

Telefón:

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2




Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Viko motoru - Lak
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



- 4 Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Dveře zadní pravé - Škrábance


Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Střecha - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- 9 Potah sedáku sedadla řidiče - Opatřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Volant - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



11 Ovládací páka ruční brzdy - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




12 **Potah opěradla zadního levého sedadla - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Potah opěradla zadního pravého sedadla - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13




14 Potah sedáku sedadla spolujezdce - Vypálená díra
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



17 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka: