

Fahrzeuginformationen

Hersteller	AUDI	Schaltgetriebe	Automatik
Modell	A6	Kraftstoffart	Diesel
Kilometerstand (km)	180.959	Leistung (kW)	150
Kennzeichen	KU-767YN	Hubraum (ccm)	1.968
Fahrgestellnummer (FIN)	WAUZZZF27LN026416	Türen	5
Erstzulassungsdatum	28.10.2019		



Dokumente und Wartung

Wartungsnachweise	Wartung digital	Keine Wartungsaufzeichnungen verfügbar
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Nein	
Km bis zur nächsten Wartung	100	
Datum der nächsten Wartung	01.02.2028	
Nächste Hauptuntersuchung fällig am, Datum:	31.10.2026	

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
4 Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Keine Reparatur
6 Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
7 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
8 Tür hinten rechts	Kratzer	Keine Reparatur
9 Stoßfänger hinten	Gebrochen	Ersetzen
10 Rücklicht Heckklappe links	Gebrochen	Ersetzen

Innenraum

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2 Bodenteppich	Verbrannt	Smart Repair

Fehlteile

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
3 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen
5 Radzierblende hinten links	Fehlt	Ersetzen

Schäden

Exterieur




4 | Außenspiegel Gehäuse links

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß



6 | Stoßfängerspoiler vorne

Schadensart	Deformiert
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß



7 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Nutzung / Verschleiß



8 | Tür hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Nutzung / Verschleiß



9 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Gebrochen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß





10 | Rücklicht Heckklappe links


Schadensart	Gebrochen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallereignis

Innenraum



1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Nutzung / Verschleiß



2 | Bodenteppich

Schadensart	Verbrannt
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Nutzung / Verschleiß

Fehlteile



3 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß



5 | Radzierblende hinten links

Schadensart	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Nutzung / Verschleiß

Prüfungen und Datenfelder




Keine abnormalen Werte Messungen der Farbdicke	Ja	Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden
Gesamtanzahl der Sitze	5	Wagenheber vorhanden	Nein
Radmutternschlüssel	Ja	Reifenreparaturset	Ja
Verbandskasten	Ja		


Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	Continental	5,2 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	Continental	4,6 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	Continental	5,7 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	Continental	5,2 mm

Fahrzeugbilder





HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.