

Mercedes-Benz Vito Tourer
Auftragsnummer: 802.0059.912

FIN: WDF44770513569909
Kennzeichen: NOH-GW 107



Fahrzeugdaten

Laufleistung	209.892 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	29.08.2019	HU	12/2026
Leistung	100 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	2.143 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung	08/2026, 207.761 km	Restlauf bis Service	29.100 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R16 104/102T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	6 / 6 mm
2.	195/65 R16 104/102T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	7 / 7 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Klimaanlage
Multifunktionslenkrad
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfall.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung
3	Motor	Motor (Kolbenfresser) - beschädigt - instandsetzen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung