

Skoda OCTAVIA Ambitione
Auftragsnummer: 650.0096.154

FIN: TMBJG7NX5NY013771
Kennzeichen: M-H 9063



Fahrzeugdaten

Laufleistung	215.455 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	05.08.2021	HU	07/2028
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	07/2026, 209.502 km	Restlauf bis Service	24.200 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6 / 6 mm
2.	205/60 R16 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Gepäckraumabtrennung

Isofix

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Sitzheizung

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Verkehrssicherheit	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung