

Mercedes-Benz A 180d
Auftragsnummer: 855.0000.100

FIN: W1K3G1AB0PJ416459
Kennzeichen: 2-DMX-561



Fahrzeugdaten

Laufleistung	131.356 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	28.04.2023	HU	
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Teilleder / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	3 / 3 mm
2.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Alarmanlage

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

Elektr. Seitenspiegel

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Schaltwippen

Servolenkung

Sitzheizung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - erneuern
4	Vermessung	Fahrzeugrahmen - verformt - instandsetzen und lackieren
5	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Karosserie	Dichtung Heckdeckel /-tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Sonstiges	Fahrzeug - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges





Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Kofflülge links: Kofflülge links - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 4: Vermessung: Fahrzeugrahmen - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Karosserie: Dichtung Heckdeckel /-tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Karosserie: Dichtung Heckdeckel /-tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren