

Volkswagen GOLF
Auftragsnummer: 864.0000.408

FIN: VWWZZZCDZMW519561
Kennzeichen: 2-AUN-999



Fahrzeugdaten

Laufleistung	217.046 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	26.07.2021	HU	05/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	6
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	2.500 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Fulda	7 / 7 mm
2. 205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4 / 4 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Dachreling
Elektr. Fensterheber
Klimaautomatik
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Servolenkung
Tempomat
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
2	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - Delle(n) - Smart Repair
3	Motor	Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Motor	Motor - defekt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung 1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 3: Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 3: Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Motor: Motor - defekt - erneuern



Beschädigung 5: Motor: Motor - defekt - erneuern



Beschädigung 5: Motor: Motor - defekt - erneuern