


**Volkswagen TRANSPORTER Doka
Pritsche**

Auftragsnummer: 802.0014.019

FIN: WV1ZZZ7JZHX014334

Kennzeichen: K-ST 6066



Fahrzeugdaten

Laufleistung	243.029 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	06.01.2017	HU	01/2027
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	4.700 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R16 109/107T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Kumho	6 / 6 mm
2.	215/65 R16 109/107T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Pirelli	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Innenspiegel autom. abblendend

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Servolenkung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.

Wartungsnachweise digitaler Nachweis / unvollständig

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges Nicht Fahrbereit.

Turbolader schaden.

Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckleuchte	Kennzeichenleuchte links - beschädigt - erneuern
2	Motor	Ventildeckel - beschädigt - erneuern
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt
4	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Motor	Turbolader - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern