

Volkswagen CADDY Limousine Maxi
Auftragsnummer: 570.0010.206

FIN: WV2ZZZ2KZHX023769
Kennzeichen: K-TK 681



Fahrzeugdaten

Laufleistung	251.587 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	14.09.2016	HU	10/2027
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht möglich	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	11/2025, 207.803 km	Restlauf bis Service	2.300 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	3

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl	Bridgestone	5 / 5 mm
2. 195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl	Kleber	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Sportsitze

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Bedingt Fahrbereit. Kupplung beschädigt. Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Interieur	Innenraum - beschädigt
3	Motor	Kupplung (Nehmer, Geberzylinder) - beschädigt - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum





Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt