

Volkswagen TRANSPORTER Kasten
Auftragsnummer: 570.0076.408

FIN: WV1ZZZ7HZFH148863
Kennzeichen: SI-SK 715



Fahrzeugdaten

Laufleistung	173.923 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	10.06.2015	HU	07/2027
Leistung	103 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	16.700 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Uniroyal	8 / 8 mm
2. 205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Nexen	7 / 7 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
ESP
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - beschädigt
2	Interieur	Innenraum (Diesel Geruch vom Motor) - Geruch - Diagnose durchführen
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum





Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt