

Ford Transit Doka Pritsche
Auftragsnummer: 802.0044.367

FIN: WF0EXXTTGEKE36852
Kennzeichen: BS-R 8009



Fahrzeugdaten

Laufleistung	252.679 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	28.06.2019	HU	08/2027
Leistung	96 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.995 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	03/2026, 238.127 km	Restlauf bis Service	16.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/65 R16 115/113R C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Barum	5 / 5 mm
2.	235/65 R16 115/113S C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Standheizung

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Getriebe schaden. Turbolader schaden. Bedingt Fahrbereit.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Antriebsstrang	Antriebswelle - beschädigt - erneuern
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt
4	Motor	Turbolader (Inkl. Kleinteile) - beschädigt - erneuern
5	Getriebe	Getriebe - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges






Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt